

GUIA PETRILAC

DESCASCARAMIENTOS O FALTA DE ADHERENCIA

Los descascarados o desprendimientos de las pinturas son una patología frecuente, donde el producto de terminación presenta desprendimientos por zonas o integralmente.

CAUSAS

- a.- Pintar sobre una superficie sin la debida limpieza o lijados previos.
- b.- Pintar sobre una superficie que contenía aceites, grasas o ceras (muebles encerados, cocinas grasientas por el humo, etc.).
- c.- Pintar sobre una superficie en la cual habían aplicado anteriormente productos con siliconas (tipo "Blem").
- d.- Pintar sobre plásticos, zinc y superficies difíciles pinturas no adecuadas.
- e.- Pintar sobre madera húmeda.
- g.- Pintar sobre yeso pulverulento o muerto.
- h.- Por existir filtraciones de agua.

Resumen: Se producen por variados motivos, arrastres de fondos flojos, que el último film aplicado se desprende con películas anteriores, aplicación de revestimientos sobre superficies entizadas, aplicación sobre superficies con alto brillo, deficiente o nulo lijado o acumulaciones de capas con el correr del tiempo. También elección de pinturas no adecuadas para el sustrato a pintar o inadecuada preparación de los mismos.

CORRECCIÓN

Eliminar completamente las pinturas mal adheridas por métodos manuales, mecánicos o químicos, seleccionar esquemas adecuados para cada sustrato.

